

仏壇クリーニング作業内容詳細表
(下記はお見積もり額に対しての内容になります。)

石川県金沢市 金仏壇 (お東) 仏壇本体 約40号	電話 仏壇	(修理前ご状況)3 クリーニングメンテ総合Aコース/puremiamuAコース
------------------------------	----------	--

仏壇メンテナンス内容	仕様	最終確認	仏壇メンテナンス内容	仕様	最終確認
上台輪周辺 下台輪周辺	全修理		内扉		全修理
木部塗装はがし 下地調整 塗装下地2回 上塗り2回以上 (状況におおじる事)			(組子類) 組子修理組みなおし カシュー (本朱色) 塗り 表面本金押し (シャー類) 栄光工芸装 (手縫いも選べます) 総合Aコースの場合三連かすみ及び唐草模様になります。		
仏壇全金具類	全修理		(金具類) 注釈3; 外し、洗浄、塗装下地、塗装、 (仕上げを見識検査) さらに塗装調整		
外し、洗浄、塗装下地、塗装、 (仕上げを見識検査) さらに塗装調整			プラチナ箔はり		
上部欄間部	全修理		下台引き戸/引き出し		全修理
柑橋形洗浄材にて洗浄 (福井鯖江めがね工場メーカーRリメイク) 使用 透明透きうるし上塗り1回			生地調整 開け閉め調整 剥げ部補修 透きうるし上塗り1回 金具類は新品に交換		
内部天上	全修理		下台輪		全修理
上台はずし内部天井は生地調整 塗装下地ぬり 研磨2回以上 塗装用シーラ材塗り1回			木部塗装はがし 下地調整 塗装下地2回 上塗り2回以上 (状況におおじる事)		
金箔下地材 (黄色)本金押し 箔座様3号断ち切り			仏像		全修理
外扉	全修理		木部塗装はがし 下地調整 塗装下地2回 上塗り2回以上 (状況におおじる事) 後本金箔押し		
(金具類) 外し、洗浄、塗装下地、塗装、 (仕上げを見識検査) さらに塗装調整 (表生地木部) 磨き及び捕手 (パテ埋め) その後は上台部と同等の作業 (金箔部) 現状金箔はがし生地の調整 上台輪周辺と同等の作業 注釈1; 金箔下地材 (黄色) 本金押し 箔座様3号断ち切り/ふちつけ金箔					
宮殿屋根/側面/背板面 注釈2;	全修理				
柑橋形洗浄材にて洗浄 (福井鯖江めがね工場メーカーRリメイク) 使用 状況におおじて他のメーカーと兼用 傷痛みがある場合洗い後金箔補修 金箔がくすみが取れない場合は張替え					

円

総合Aコース/puremiamuAコースの差異は注釈部分になります。

注釈1;

総合Aコースの場合は 下地処理が短絡過程になります。
その上に3号断ち切り本金箔押しします。

puremiamuAコースの場合は下地を塗りからやり直します。
また扉の金箔はふちずき金箔という一枚ずつ箔写したハイグレードの物を使用します。

こちらでも一般的仏壇に使用される4号箔より純度があります。
どちらの場合も金箔のりを拭いて鏡面にしてから張る鏡面仕上げです。既存メーカーでは拭き取りしない張り方が主になっており金箔の仕上げがかなり違います。

注釈2: puremiamuAコースの場合は洗浄で当社判断にて輝きに納得出来ない場合は背面 側面総張替えいたします。

洗浄で当社判断にて輝きに納得出来ない場合は 側面総張替えいたします。

