

石川県河北郡津幡町 金仏壇 (お東) 金沢仏壇形 200代	K様	仏壇メンテナンストータルAコース 仏具追加購入あり (当社サービス品あり)
----------------------------------	----	--

		作業内容					
仏壇本体	上台輪周辺 下台輪周辺	仏壇本体において各部洗浄	特殊作業	上卓	全て完全修理		
		金具修理再上塗り (カシュー)		香盤			
	外扉	表面 磨き/パウダー金補修色着色		前卓			
		裏面 金箔部 (3号断ち切り金箔張替え)		和讃卓			
		金具 金具一全て再メッキ (赤金) 色	仏像全体本金押し				
	上部欄間部	専用クリーニング (中性材) にて洗浄					
	内部天上	専用クリーニング (中性材) にて洗浄	磨き	3具足真鍮	磨き	上塗り	
		内板分金箔補修 (ほぼ全面)		輪灯	磨き	上塗り	
		背板3号断ち切り 側面3号断ち切り	電装周り	おリン	磨き	上塗り	
	内扉 組子両面金仕様	新規作成		LED玉 (3ヶ) スイッチ連動式作成 設置			
		シャー 張替え 特注品		配線引き回しは新規品オーダー			
	宮殿屋根/側面/背板面	洗い/金箔補修					
下台引き戸/引き出し (特殊作業あり)	洗い/部分透き漆上塗り	洗い/金箔補修					
	枠金箔補修						

新規仏具							
三角打ち敷き							
丸ふとん							
PC雅リン棒台							
黒檀 リン棒							
造花							
PC香合 (ネジ式)							
PCマッチ消しDX							
香呂の砂							
筒 2本入り 美麗香							
陶器仏器NQ 1 小 瑠璃上金蓮							
陶器湯呑 01 1.5 E瑠璃上金蓮							
陶器香炉 01 2.0 B上金蓮瑠璃							
院玄用コード							
ローソク玉110v 01 白							




お修理前プレビュー



お修理後プレビュー

1. 金具が壊れて、戸や商障子の開閉が正常に動かない。

はい いいえ

金具痛み大きいので洗いからやり直し  
全て金メッキ

2. 木地がそってしまった。

はい いいえ

全ての板に湿気水分のしみこみが見られる。  
目止め強化パテ埋め処理で染み込み対応

3. 塗りの部分が割れたり、はがれてツヤがない。

はい いいえ

損失部分 (底板) はパテ埋め補修。  
全部 (底板) 上塗り (黒ポリサイト油性合成漆塗料)