

# 仏壇クリーニングその他調整詳細表

作成日 令和 元年 11 月 26 日

石川県金沢市 金仏壇 (お東) 150代	吉田様	電話 仏壇	076-.....(ご依頼人先) (修理前ご状況) 2.5 クリーニングメンテ総合Aコース
-------------------------	-----	----------	--

仏壇メンテナンス内容	最終確認	仕様	仏具メンテナンス内容	最終確認
仏壇内部底板部	<input checked="" type="checkbox"/>	剥離後生地調整	経机 (超部粒子練り材) シリコンレスにてクリーニング	<input checked="" type="checkbox"/>
かぶ再塗装 (手塗り)		目止め1回	前卓 (超部粒子練り材) シリコンレスにてクリーニング	<input checked="" type="checkbox"/>
仏壇内部屋根桎橋系用材にてクリーニング		カシュー用シーラ1回	保護のため上塗りカシュー (本朱色) 塗り	
仏壇内部屋根剥げ痛み部分金箔はり		カシュー用フイヤー1回	上部上塗りカシュー (黒色) 塗り2回仕上げ	
三色本金 (箔座)		上塗り2回間磨き7/	三色本金 (箔座)	
仏壇外部	<input checked="" type="checkbox"/>		和讃卓 (超部粒子練り材) シリコンレスにてクリーニング	<input checked="" type="checkbox"/>
研磨後カシュー (手塗り)		内部と同様の内容	保護のため上塗りカシュー (本朱色) 塗り	
外扉 (3方)	<input checked="" type="checkbox"/>		上部上塗りカシュー (黒色) 塗り2回仕上げ	
正面裏金箔貼りなおし側面 (リメイク金箔洗剤)		三色本金 (箔座)	三色本金 (箔座)	
正面表木部磨き (全面) 取って金具金メッキ新規		(超部粒子練り材) シリコンレス	環珞 桎橋系用材にてクリーニング 糸修理組み直し	<input checked="" type="checkbox"/>
内扉 (3方)	<input checked="" type="checkbox"/>		三具足	<input checked="" type="checkbox"/>
組子修理組みなおしカシュー (本朱色) 塗り		表面枠サン本金仕上げ	上塗り材金色処理確認劣化部あるため研磨作業せず簡単な磨き	
シャー新規張りなおし		蓮柄両面金	華紙	<input checked="" type="checkbox"/>
取って金具金メッキ新規			上塗り材金色処理確認劣化部あるため研磨作業せず簡単な磨き	
			地火灯	<input checked="" type="checkbox"/>
			上塗り材金色処理確認劣化部あるため研磨作業せず簡単な磨き	
			八角供花	<input checked="" type="checkbox"/>
			3号本金 (箔座) 修理	
			梅形仏器台	<input checked="" type="checkbox"/>
			3号本金 (箔座) 修理	
小 計	①		袋型前香炉	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		上塗り材金色処理確認劣化部あるため研磨作業せず簡単な磨き	
	<input type="checkbox"/>			
小 計	②			
	<input type="checkbox"/>			
小 計	③		Aセット総お修理合計ご請求額	税10%込み ¥**** 円

契約時令和元年9月8日   
前金は契約時に頂いております。

金具取り付け釘及び新規金具は能正治商店 (正規金沢仏壇取り扱い認定店の物を使用)  
金箔は全て金沢本店箔座様にて断ち切りを打ってもらいすぐに使用しています。



お修理クリーニング後プレビュー

1. 金具が壊れて、戸や高障子の開閉が正常に動かない。

はい いいえ

扉の置き開めは正常  
金具はクリーニングのち落はり仕上げ (内扉シルバー色)  
外扉は塗装 (茶)

2. 木地がそってしまった。

はい いいえ

正常

3. 塗りの部分が割れたり、はがれてツヤがない。

はい いいえ

板の補修なし

仏壇内部は塗料剥離のち再塗装 (カシュー黒)

山本和志

(山本工作所担当者)

